



Acessórios para Fresadora CNC

Extrator de Aparas e Poeira

Acessório metálico (de liga leve)
Resistente

- Indicado para remoção de poeiras
- Velocidade máxima de rotação até 20.000 RPM



Extrator de Aparas e Poeira

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt



Extrator de Aparas e Poeira

As poeiras produzidas pela ação do corte ou gravação pode ser um problema de saúde e segurança, como tal a utilização deste acessório é fundamental durante o processamento dos diversos trabalhos no seu equipamento CNC.

Adequado para todo o tipo de suportes de pinças (ISO, BT, HSK...).

