

BANNER UPS®
ADHESIVE GROMMET TABS

Montagem


Keder Tape for SEG Signs

Fita em silicone (PVC-Free)

Económico

Prático

- Para aplicação em tecido
- Facilita a fixação de tecidos em perfis de borda de silicone (SEG Signs)



Montagem

Keder Tape for SEG Signs



Keder Tape for SEG Signs

Fita em silicone (PVC-Free). Disponível na versão para coser ao tecido e também na versão com adesivo para colar diretamente ao tecido, eliminando assim a dificuldade de aplicação para quem não tem equipamentos de costura.

Dimensões

Rolo com adesivo
Comprimento: 100m
Largura: 14mm

Rolo sem adesivo
Comprimento: 200mm
Largura: 14mm

Processo de aplicação de Keder Tape com adesivo


Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt



Retirar o liner



Colar sobre o tecido



Dobrar para o interior do perfil



Facilidade de remover/rêpor